

Instructie Spill laboratoria

Werken met gevaarlijke stoffen (chemicaliën, gassen etc) levert onder andere het risico op van morsen of spills.

Om hier op een verantwoorde wijze mee om te gaan, rekening houdende met de veiligheid van medewerkers en omgeving is een korte instructie opgesteld.

Definitie:

‘Spill wordt in deze procedure gebruikt als term voor het morsen van stoffen, een lekkage van de houder van gevaarlijke stoffen en alle mogelijkheden waarbij gevaarlijke stoffen ongewild en/of ongecontroleerd vrijkomen.’

Dit geldt voor stoffen met de volgende (GHS) gevaarsymbolen:



In het geval van een spill bij het werken met stoffen met een of meer van deze symbolen:

- verlaat men de ruimte en stelt zeker dat deze niet wordt betreden (eventueel getroffen medewerkers worden met aandacht voor eigen veiligheid ontruimd)
- belt men 1333 en geeft met het codewoord **“SPILL”, het ruimtenummer, afdeling en naam** door

De meldkamer roept dan in een vooraf bepaalde volgorde ter zake deskundige personen op, die in samenspraak met de armico en ploegleider BHV een plan van aanpak opstellen hoe de spill ongedaan gemaakt moet worden.

De gebouwbeheerder kan op basis van de risico's op advies van de deskundigen besluiten dat de brandweer moet komen.

Vastgesteld 1 maart 2012

Drs. A. Andela,

Hoofd Facilities CRISP.

Gebouwbeheerder UM Randwyck

ARBO Coördinator UM Randwyck