

## Aanvullende werkinstructie:

Veilig en milieuvriendelijk werken met (licht) ontvlambare, brandbare, explosieve, oxiderende en met water reagerende (OBEOW) stoffen in een gebouw

Veilige werkwijze

### Vóór de werkzaamheden

- Informeer over risico's en richtlijnen bij gebruik van een voor jou onbekende stof

### Tijdens de werkzaamheden

#### A) Hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen:

- Geen aanvullende instructies

#### B) Handling van de stoffen:

- Werk in een zuurkast of onder een voldoende afzuiging.
- Houd verpakkingen en flessen zo goed mogelijk afgesloten om verdamping tegen te gaan.
- Gebruik voor verwarming geen open vlam, maar een explosie veilige elektrische voorziening.
- Voorkom zoveel mogelijk ontlading van statische elektriciteit (let op bij ontlading door vloeistof- of luchtstromen [vooral in kunststofleidingen], let op met kunststof schoenzolen, gebruik zoveel mogelijk antistatische kleding [labjas] of zorg voor goede aarding van geleidende voorwerpen en inrichtingen)
- Sla zo min mogelijk stoffen op labtafel als werkvoorraad op.

### Na de werkzaamheden

- Verwijder aangebroken flessen ether na een half jaar, ongeopende na een jaar [zie: [afvalstoffenregeling](#)].
- Controleer als arbo- en milieucontactpersoon de veiligheidskast 1 x per kwartaal op intactheid van de palusolstrip (zijn er scheuren te zien en/of zijn korreltjes op de grond of in de kast te zien).
- Sla chemicaliën op volgens de richtlijn. Hierbij moet vooral gelet moet worden op het al dan niet explosievrij zijn van koelkast en/of diepvries voordat deze stoffen hierin worden opgeslagen.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie of nadere toelichting kunt u terecht bij de Armico van uw afdeling.